

監査結果に基づく措置通知

令和4年度隨時監査(工事監査)

さぬき市監査委員

1 志度公民館新築工事（建築）における指摘事項について

段階確認検査時における工事監督員及び工事管理者からの軽微な指摘事項に対するその場での是正内容の記録の不備については、監査以降、指摘事項に対する全ての是正措置内容を書面及び写真で記録することとした。

2 長尾公民館新築工事（建築）における指摘事項について

舞台装置の維持管理コスト及び更新費用の縮減対策については、できる限り汎用品を選択するとともに経年劣化対策として、複雑な機構のものを極力避け、摩耗等の恐れがある部材については、耐久性の高いものを採用し、ランニングコストを抑えつつ、定期的なメンテナンスを実施することで、舞台装置の長寿命化を図ることとする。

また、総合仮設計画図への仮設電力引き込み容量、仮設水道引き込み管径の未記載については、総合仮設計画図の中に図示した。

段階確認検査時における工事監督員及び工事管理者からの軽微な指摘事項に対するその場での是正内容の記録の不備については、監査以降、すべての指摘事項について、是正措置内容を書面及び写真で記録することとした。

3 志度公民館新築工事（建築）及び長尾公民館新築工事（建築）における共通指摘事項について

鉄骨の工場製作時における鋼材種類の管理については、工場において鋼材と規格証明書の照合を行った上、鋼材を取り違えないために、材質が明確となるよう鋼材を塗料で識別することとし、他の工事のものと混同しないよう置き場所を定め、整理整頓して保管することとした。

また、工事検査においても、指定の鋼材が溶接されているか材質を確認するとともに、工事写真等で記録した。